






# Tažné zařízení a plnohodnotná náhrada za výztuhu v nárazníku

Typy vozidel u kterých tažné zařízení nahrazuje výztuhu nárazníku




Typ tažného zařízení které nahrazuje výztuhu nárazníku na voze - doporučujeme



zajištěná deformační zóna shodná jako u výztuhy vozu

Typ tažného zařízení které nenahrazuje výztuhu nárazníku na voze - nedoporučujeme



Levná výroba, ale nedodržená deformační zóna pod nárazníkem vozu



Vysokov 179, 547 01 Náchod, Česká Republika

SVC GROUP © -08-2019

+420 603 360 607 +420 491421021 [svc@svgroup.cz](mailto:svc@svgroup.cz)

[www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)



Service Vítver Centrum